



Tarind

- ✓ Sein
- ✓ Põrand
- ✓ Märg ruum
- ✓ Rõdu
- ✓ Terrass
- ✓ Sisetingimustes
- ✓ Välitingimustes

Aluspind

- ✓ Lihvitud betoon
- ✓ Tasandussegu
- ✓ Betoonelement
- ✓ Puitpõrand
- ✓ Värvitud pinnad
- ✓ Keraamika ja looduskiivid
- ✓ Terrazzo
- ✓ Roostevaba teras sisetingimustes

4140 contact primer

Kasutatakse mitteimavatele pindadele nakkekihi tegemiseks enne isevalguvate tasandussegude, remontsegude, veetõkke, plaadiliimi jms pinnale kandmist.

- Tagab väga hea nakke
- Kasutamiseks sise- ja välitingimustes
- Kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides

2-komponentne nakkekrunt mittepoorsetele aluspindadele.

4140 contact primer tarnitakse 10 kg ämbrites mis sisaldab sideainet ja kõvendit.



Toote kirjeldus

2-komponentne vee baasil kruntaine, mis sisaldab polümeer-set sideainet ning pulbrilist kõvendit.

Tehnilised andmed

Tihedus:	1,85 kg/l
Töötlemisaeg:	30-40 minutit
Kuivamisaeg 18°C ja 50% RH juures edasiseks töötlemiseks:	2-3 tundi
Soovituslik töötemperatuur:	10-25°C
Kulu:	0,5-0,8 kg/m ² sõltuvalt aluspinnast

Kasutusala

4140 contact primer on kahekomponentne, sisaldab sideainet ja kõvendit. Kasutada alati õiges vahekorras ning kontsentreeritult. Toode ei tohi segada muude ainete-ga ega lahjendada. Kivinenud pinda ei tohi jätta katteta.

Aluspind

Nakkub enamuste mitteimavate aluspindadega nagu lihvitud betoon, glasuuritud ja glasuurimata keraamika, terrazzo, epoksüüd, värvitud pinnad jne. Roostevaba terase puhul kasutada ainult sisetingimustes.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema sidus ja puhas. Praod, augud ja ebatasasused täita tsementmördiga. Aluspind peab olema puhastatud mustusest, õlist, rasvast, nõrgast värvi- ja liimi-jäänustest jne.

Kasutus

Kruntamiseks peab aluspind olema ettevalmistatud ning piisavalt kuiv, et kruntaine saaks nakkuda. Õli ja rasv peab olema aluspinnalt eemaldatud, parima tulemuse saamiseks võib aluspinda puhastada sooja vee ja survepesuriga. Kui sideaine ja kõvendi on korralikult läbi segatud, kanda 4140 contact primer aluspinnale pintsliga või harjaga. Segu tuleb hõõruda hoolikalt aluspinnale, et saada aluspinnaga hea kontakt. Kuikruntkiht on 2-3 tundi kuivanud, võib pinnatöötlemist jätkata. Tööriistad puhastada koheselt peale töö lõppu veega.

Ohutusteave

Toode ei pea registreerima REACH järgi.

Töötamisel järgida üldisi ohutusnõudeid. Toode eemaldada nahalt seebi ja veega. Vaata ka tooteohutuskaarti.

Pakend

4140 contact primer on pakendatud 10 kg plastämbrisse.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas ning külma eest kaitstult. Ladustamise aeg minimaalselt 1 aasta tootmiskuupäevast.

Müük

mira tooted on saadaval hästivarustatud kauplustes üle Eesti.