

# KURTUVJU JAVA + 1700° C

## PIELIETOŠANA ŠAMOTA ĶIEĢEĻU MŪRĒŠANAI APKURES KURTUVĒS

### SASTĀVS

Smalkgraudains šamota pulveris (virs 95%) un citas ugunsdrošas saistvielas.

### SAGATAVOŠANA DARBAM

Nepieciešamo daudzumu sauso mūrjavu iebērt maisīšanai paredzētajā traukā.

Pievienot tīru ūdeni 25 – 27 % uz 20 kg maisu.

Rūpīgi samaisīt mehāniski vai manuāli, līdz javas pilnīgai samirkšanai.

Gatavā mūrjava līdzinās graudainai pastai.

Gatavā mūrjava izstrādājama 4 stundu laikā pēc ūdens pievienošanas.

### DARBS AR KURTUVJU JAVU

Minimālajai darba temperatūrai jābūt + 5° C.

KOLDESEGU optimālajam biezumam starp šamota ķieģeļiem jābūt 2-3 mm.

Ugunsdrošā mūrjava sacietē un veido sasaisti ar šamota ķieģeļiem dažu stundu laikā.

### UZGLABĀŠANA

Orģinālajā iepakojumā uzglabāt sausās telpās.

Uzglabāšanas laiks, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā 12 mēneši.