

KASUTAMINE:

Enne kasutamist segada krunti hoolikalt, vajaduse korral lahjendada ksülooliga või lahustitega SOLVEKS või SOLVEKS SPRINT: 0–5% mahust – rulli või pintsliga pealekandmisel. Pihustiga on lubatud krunti peale kanda ainult tööstuslikus värvimisosakonnas või-töökojas. Värvitav pind peab enne krundi pealekandmist olema puhastatud mustusest, korrosioonijääkidest (roostest) ja rasvavabaks tehtud. Pealekandmisel peab õhu- ja värvitava pinna temperatuur olema vähemalt +5 °C. Suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 85%. Krunt kanda peale 1–2 kihina puhtale kuivale pinnale pintsli, rulli, pihusti või õhuta pihustusseadmega (otsiku diameeter 0,011"-0,017").